



Information från Samf Rönnen. Februari 2023

Fjärrvärme: Som ni alla vet så upptäcktes det i slutet av januari att vi hade en läcka någonstans på området. Arbetet påbörjades omgående med att försöka lokalisera vart läckan var. Vårans första misstanke var att den befanns sig mellan hus 8 och 10.

Vi tog då kontakt med Rör och VVS som hade hand om det fortsatta arbetet med att undersöka läckan. Men när man grävt upp mellan hus 8 och 10 kunde man konstatera att läckan inte var där.

Efter det märkte man att grundvatten pumpen vid hus 16 gick ovanligt mycket och misstankarna flyttades då till att läckan var mellan hus 11 och 16, man valde då att prov trycka rören vid hus 11 och 16 och kunde konstatera att det var där läckan var.

Så då startades arbetet med att gräva och man hittade då läckan som nu har lagats provisoriskt. Under arbetets gång upptäcktes det att kulverten som går mellan hus 11 och 16 är i så dåligt skick att vi kommer bli tvungna att byta ut den sektionen.

Gropen som är vid hus 8 och 10 kommer att återställas så fort som möjligt. Men gropan vid hus 16 kommer vara fortsatt uppgrävd till dess att arbetet med att byta ut den dåliga kulverten är klar. Det kommer vara avspärrat runt gropan.

Vi återkommer med mer information om när arbetet kommer att startas.

Med vänlig hälsning
Oskar, Mattias, Ola, Robin

Samf ansvarar för utemiljön, garageplatser.

Du når Samf Rönnen på telefon måndagar och torsdagar mellan 17:00 – 18:00

Telefon 070-6332196

Maila gärna på :samf.ronnen@bredband.net